

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin Informationsvorlage Amt für Feuerschutz und Rettungswesen öffentlich ☒ Mausbach, Matthias nicht öffentlich ☐		Drucksachennummer 445.1/2021
Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe	9.	31.08.2021
Bericht Unfallkasse		
<u>Finanzielle Auswirkungen</u> Kosten Produkt Haushaltsjahr Folgekosten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☐ nein Deckungsvorschlag		
<u>Anmerkung der Stadtkämmerin:</u>		
<u>UMWELTBELANGE</u> werden besonders berührt im Bereich: ☐ Abfall ☐ Wasserhaushalt ☐ Klima ☐ Boden ☐ Natur- und Artenschutz ☐ Emissionen / Immissionen		

Verwaltungserläuterung:

Am 26.05.2021 wurde durch die UK NRW eine Betriebsbesichtigung der Feuer- und Rettungswache Laubacher Straße, sowie der FF Standorte Metzkausen und Obschwarzbach durchgeführt.

Bei diesem Termin wurden sowohl an der Feuer- und Rettungswache als auch am Standort Metzkausen erhebliche Mängel im Arbeits- und Gesundheitsschutz festgestellt.

Die Mängel wurden der Verwaltung mit Schreiben vom 17.06.2021 mitgeteilt.

An der Laubacher Straße wurden 29 Mängel verschiedenster Art festgestellt, von denen durch die Feuerwehr direkt und mit geringem Aufwand folgende Mängel abgestellt werden konnten:

Seite 3 Industrieregale:

Das Regal wird durch einen zugelassenen Prüfer in Augenschein genommen und überprüft.

Die Fehlende Beschilderung zu Trag- und Feldlasten wurde ergänzt.

Seite 5 Lagerung von Altöl:

Das Fass wurde mit dem vorgesehenen Plakat gekennzeichnet und der Inhalt wird regelmäßig geleert.

Seite 8 Notausstieg Heizungskeller:

Der Bereich des Notausstieges wurde gereinigt und das Ausstiegsgitter gängig gemacht.

Seite 9 Auffangvorrichtung für Gefahrstoffe:

Über die AWISTA wurde eine Gefahrstofftonne geordert. Die vorhandenen Gebinde wurden in Wannen gelagert.

Seite 9 Lagerung von Dieselmotorkraftstoff (Notstromaggregat)

Der Tank des Notstromaggregates wurde mit den entsprechenden Hinweis- und Gefahrensymbolen plakatiert.

Seite 9 Persönliche Schutzausrüstung:

In allen Betriebsstätten mit erhöhter Lärmbelastung wurden Aufbewahrungsbehälter für Arbeitsschutzausrüstungen aufgehängt und mit dem entsprechenden Gehör- und Sichtschutz bestückt.

Seite 10 Metallregal im Schlauchraum:

Das Regal wurde an der Wand befestigt und der Inhalt reduziert.

Seite 10 allgemeine Ordnung:

Die Wachabteilungen wurden beauftragt, die Laufbereiche frei zu räumen und die Ordnung regelmäßig zu überprüfen.

Alle hier nicht genannten Punkte erfordern weiteren finanziellen und/oder bauseitigen Aufwand und sind in Absprache mit dem technischen Gebäudemanagement abzuarbeiten.

Dazu zählt auch die gesamte Mängelbeseitigung im Standort Metzkausen.

Stellungnahme des Gebäudemanagements

Btr. Laubacher Straße 14

Seite 1 Dieselmotorenemissionen :

Kosten für eine Absauganlage werden derzeit ermittelt. In der Vergangenheit waren organisatorische Maßnahmen in Verbindung mit einer Torsteuerung – beim Ausrücken der Fahrzeuge werden gegenüberliegenden Tore gleichzeitig geöffnet, um eine Entlüftung durch natürliche Luftbewegung sicherzustellen- ausreichend.

Seite 4 Prüfung ortfester Anlagen Arbeitsgrube :

Ein Elektriker ist bereits beauftragt.

Seite 5 Drahtglas in der Eingangstür :

Ein Glaser ist bereits beauftragt.

Seite 9 Sicherungskasten :

Ein Elektriker ist bereits beauftragt.

In einem gemeinsamen Ortstermin (Feuerwehr und Gebäudemanagement) wird die weitere Vorgehensweise zur Mängelbeseitigung abgestimmt.

Traumann